


プラスチック製雨水貯留浸透施設 維持管理用柵
NP柵 (ニュープラくん柵)
【T-25仕様】




特長

プラスチック製雨水貯留浸透施設は、その形状から維持管理が難しいという弱点がありました。そこでニュープラくん専用料をお使いいただくことで、流入槽にたまった砂を除去するだけで簡単に維持管理ができるようになります。

1. T-25 荷重に耐えるよう 120mm の肉厚タイプとしました
2. 流入槽にたまった砂を除去するだけで簡単に維持管理が可能
3. プラスチック製貯留施設に負担をかけない独立構造

構成部材



NP 柵 (ニュープラくん柵) の施工事例



お問い合わせ

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| ■ インフラセグメント本部 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-296-9003 | FAX.026-296-3532 |
| ■ 資材営業課 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 北信営業所 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 東信営業所 | 〒386-0004 長野県上田市殿城3726-1 | TEL.0268-26-1722 | FAX.0268-26-1070 |
| ■ 中信営業所 | 〒390-1131 長野県松本市今井6960-1 | TEL.0263-88-9411 | FAX.0263-88-9410 |
| ■ 南信営業所 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5450-22 | TEL.0265-85-3061 | FAX.0265-85-4586 |
| ■ 関東営業所 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2ウエルズ上尾 | TEL.048-783-3346 | FAX.048-783-3347 |